




НАСТРОЙКА COM-ПОРТА


Диспетчер устройств
Файл Действие Вид Справка
Датчики
Дисковые устройства
Диспетчеры USB-разъема
Другие устройства
Звуковые, игровые и видеоустройства
Камеры
Клавиатуры
Компоненты программного обеспечения
Компьютер
Контроллеры USB
Контроллеры запоминающих устройств
Мониторы
Мыши и иные указывающие устройства
Очереди печати
Порты (COM и LPT)
USB-SERIAL CH340 (COM6)
Стандартный последовательный порт по соединению Bluetooth (COM3)
Стандартный последовательный порт по соединению Bluetooth (COM5)
Программные устройства
Процессоры
Сетевые адаптеры
Системные устройства
Устройства HID (Human Interface Devices)
Устройства USB
Устройства безопасности


Serial Options
Channel
1
Baudrate
9600
2
Databits
8
Stopbits
1
Paritybits
NONE
Flowctrl
NONE
Open
3


Uart Assistant
Serial Options
Channel
COM6 #US
Baudrate
9600
Databits
8
Stopbits
1
Paritybits
NONE
Flowctrl
NONE
Close
Recv Options
ASCII
HEX
Log Display Mode
Auto Linefeed
Hide Received Data
Save Recv to File...
AutoScroll
Clear
Send Options
ASCII
HEX
File Data Transfer...
Use Escape Chars
Auto Append Bytes
Cycle Time
1000
ms
Shortcut
History
Data Log
UartAssist V5.0.14
итоговый
настроенный
внешний вид
программы
Data Send
1. DCD
2. RXD
3. TXD
4. DTR
5. GND
6. DSR
7. RI
Clear
Clear
Welcome to UartAssist
Send
Ready!
0/0
RX:0
TX:0
Reset